

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://center.nt-rt.ru/> || cfn@nt-rt.ru

CENTER 378 – Термометр



Особенности:

- 4 измерительных входа
- Термопара К, J, E, Т –типа (CENTER 378)
- -200 - 1372 °C/-328 - 2498 °F (с соответствующим датчиком)
- Разрешение 0,1 °C/F
- Базовая погрешность 0,1%
- 4 цифровых шкалы на ЖКИ
- Защита изм. входов до 250 Вскз (CENTER 378)
- Регистратор показаний (16000)
- Удержание показаний
- Измерение мин/макс значений
- Интерфейс USB + ПО
- Подсветка дисплея
- Универсальное питание
- Функция автовыключения

Описание Термометра Center 378

- 4 измерительных входа
- Термопара К, J, E, Т –типа (CENTER 378)
- -200 - 1372 °C/-328 - 2498 °F (с соответствующим датчиком)
- Разрешение 0,1 °C/F
- Базовая погрешность 0,1%
- 4 цифровых шкалы на ЖКИ
- Защита изм. входов до 250 Вскз (CENTER 378)
- Регистратор показаний (16000)
- Удержание показаний
- Измерение мин/макс значений
- Интерфейс USB + ПО
- Подсветка дисплея
- Универсальное питание
- Функция автовыключения

Технические характеристики термометра Center 378

Технические Параметры	Значение
Канал измерения	4 канала (К, J , Е , Т - типа)
Цифровая шкала	4 шкалы (4 разряда)
Диапазон температур (К - датчик)	- 200 °С ... 1372 °С - 328 °F ... 2498 °F
Диапазон температур (J, Е, Т - датчик)	J - датчик: - 150 °С ... 1000 °С (- 238 °F ... 1832 °F); Е - датчик: - 150 °С ... 750 °С (- 238 °F ... 1832 °F); Т - датчик: - 180 °С ... 400 °С (- 292 °F ... 752 °F)
Погрешность измерения	(К, J , Е , Т) : $\pm (0,1\% + 0,7 \text{ }^\circ\text{C})$; $\pm (0,4\% + 0,7 \text{ }^\circ\text{C})$ при ниже - 100 °С
Разрешение	0,1 °С (< 1000 °С) / 1 °С (> 1000 °С)
Скорость измерения	1 измерение / секунда
Регистратор данных	16000 показаний
Min / Max измерения	Мин / Макс / Средн
Удержание показаний	Есть
Измерение T1-T2	Есть
Интерфейс USB	Есть
Автовыключение	30 минут
Блокировка автовыключения	Есть
Индикация разряда батареи	Есть
Подсветка дисплея	Есть
Температурный коэффициент	$(0,01\% + 0,05 \text{ }^\circ\text{C}) / \text{ }^\circ\text{C}$ при < 18 °С и > 28 °С
Источник питания	9 В (тип «Крона») или внешнее 8...10 Впост
Срок службы батареи	30 ч
Защита измерительного входа	250 В _{скз} между входами

Условия эксплуатации

- 10 °С ... 50 °С, относительная влажность до 90%

Условия хранения

- 40 °С ... 60 °С, относительная влажность до 75%

Габаритные размеры

197х65х36 мм

Масса

310 г

Комплектация термометра Center 378

- Термометр цифровой - CENTER 378 – 1 шт.
- ТР-К01 – 2 шт.
- Батарея- 1 шт.
- Сумка - 1 шт.
- Программное обеспечение - 1 шт.
- Кабель USB (SE374) – 1 шт.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://center.nt-rt.ru/> || cfn@nt-rt.ru